1、青年路现场情况





现状：罍街北区S1附近公共照明不足，缺少美陈及照明装置；

2、青年路意向方案





意向方案：增加诗词灯串，提升空间亮化及打卡性；

3、山城老泡门口





山城老泡门口亮化老旧损坏，拟增加悬挂诗词串、灯球