



■ 沿黄山南路——树木亮化提升

街区现状:街区部分路段树灯损坏严重,绿化区缺乏地灯等亮化设施,夜晚显得暗淡

调整方案:运用低压防水灯串包裹树干,并在树枝运用亚克力发光古诗词进行装饰,以增强了街区的夜间辨识度;







西门映巷街——布幔美陈改造

街区现状: 西门映巷街现有布幔美陈已有破损, 褪色的情况, 影响街区形象

调整方案:通过布置不同的国风旗帜,穿插户外灯泡和灯串交织而成;





i射i射双着 THINKS

